

Czarna Woda, dnia 03.04.2008 r.

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło na postępowanie przetargowe dotyczące remontu nawierzchni drewnianej mostu o treści:

- 1. Proszę o wyjaśnienie zakresu robót odnośnie pkt 3, 4, 5 przedmiaru robót. Czy chodzi o malowanie dźwigarów pod pokładem, czy innych elementów konstrukcyjnych?*
- 2. Czy możliwe jest zastosowanie farb reaktywnych na podkład i chlorokauczkowych 2x na warstwę nawierzchniową elementów stalowych mostu?*
- 3. Czy drewno na pokład musi być impregnowane ciśnieniowo?"*

Urząd Miejski w Czarnej Wodzie informuje, że:

1. W pkt 3, 4, 5 przedmiaru robót chodzi o malowanie dźwigarów pod pokładem,
2. Tak, możliwe jest zastosowanie farb reaktywnych na podkład i chlorokauczkowych 2x na warstwę nawierzchniową elementów stalowych mostu.
3. Tak, drewno na pokład musi być impregnowane ciśnieniowo.